

# Измервания в електрониката

---


1

## Съдържание

---

1. Увод
2. Основни характеристики на електронните измервателни уреди
3. Генератори на електрически сигнали
4. Електронни осцилоскопи
5. Измерване на електрическо напрежение, ток и съпротивление

## 2.1. Измервателен уред и измервателна среда



## 2.2. Основни характеристики на измервателните уреди

### □ Измервателен обхват

- В каква област на изменение може да бъде измерена дадена величина, без да се превишава допустимата грешка при измерването

### □ Точност (абсолютна)

- Близостта на получения резултат до действителната/вярната стойност
- Понятието не е свързано количествена оценка [Patzelt93:50]
- Да се различава от понятието **разделителна способност!**

## 2.2. Основни характеристики на измервателните уреди

### □ Коефициент на предаване

- Характеристична величина, която дава информация за това, как измерваната величина  $X_{\text{ВХОД}}$  се превръща в измерената стойност  $X_{\text{ИЗХОД}}$ .
- Може да се дефинира за всяко **линейно** предавателно звено.

## 2.2. Основни характеристики на измервателните уреди

### □ Чувствителност $E$ – определение (общ случай)

$$E = \lim_{\Delta X_{\text{ВХОД}} \rightarrow 0} \frac{\Delta X_{\text{ИЗХОД}}}{\Delta X_{\text{ВХОД}}} = \frac{dX_{\text{ИЗХОД}}}{dX_{\text{ВХОД}}}, \frac{\text{Мерна единица на изходния сигнал}}{\text{Мерна единица на входния сигнал}}$$

- Отношението на изменението на изходния сигнал или на показанието на измервателния уред към изменението на входния сигнал или на измерваната величина.

## 2.2. Основни характеристики на измервателните уреди

---

- Чувствителността на измервателен уред се определя от наклона на статичната му характеристика (при нелинейни характеристики е променлива).
- Дава информация за това, с каква стойност ще се промени показанието (изходната величина) при определено изменение на измерваната величина.

## 2.2. Основни характеристики на измервателните уреди

---

- Чувствителност  $E$   
(аналогови уреди)

$$E = \frac{dl}{dX_{\text{ВХОД}}}, \frac{\text{Единица дължина на скалата}}{\text{Мерна единица на входния сигнал}}$$

Пример:  $E = 20\text{mm.m}^{-1}$ , не  $E = 20$

## 2.2. Основни характеристики на измервателните уреди

---

### □ Чувствителност E (цифрови уреди)

$$E = \frac{\Delta N}{\Delta X_{\text{ВХОД}}}$$

### □ $\Delta N$ – Digit (EMP)

- 3 1/2 цифри (2 000 стойности) в обхват 2V = 1Digit/1 mV
- 4 1/2 цифри (20 000) в обхват 2W = 1Digit/100  $\mu$ W

## 2.2. Основни характеристики на измервателните уреди

---

### □ Разделителна способност (РС)

- Най-малкото изменение на измерваната величина, което измервателният уред може да регистрира.
- Различия при основните видове измервателни средства:
  - за цифрови уреди и АЦП;
  - при европейска и американски източници.

## 2.2. Основни характеристики на измервателните уреди

---

### За цифрови измервателни уреди:

- Дава се като стойността на най-младшия разряд при измерване на дадена величина в съответния обхват.

### Пример:

- 3 1/2 цифри - Общо 2000 стойности
- Обхват 200 mV (199,9 mV)

$$PC = \frac{1}{2000} 200 \text{ mV} = 0,1 \text{ mV} \quad \text{“кръгла стойност”!!}$$

## 2.2. Основни характеристики на измервателните уреди

---

### □ Разделителна способност АЦП

- Определя се от разрядността на АЦП или от броя на интервалите, на които може да се раздели измервателния обхват, като всеки интервал съответства на 1 резултат.
- 12-битов АЦП  $\rightarrow PC = 1/2^{12} = 1/4096$
- $PC = 1/2^{12} = 1/4096$

## 2.2. Основни характеристики на измервателните уреди

### □ Разделителна способност АЦП

■ Дава се и:

□ Като **процент**  $PC_{\%} = \frac{1}{4096} \cdot 100\% = 0,0244\%$

□ Като **ppm**  $PC_{ppm} = \frac{1}{4096} \cdot 1000\ 000\ ppm = 244\ ppm$

□ брой **битове n**

(брой интервали при двоично кодиране  $m = 2^n$ )

## 2.3. Основни видове грешки

□ Измерванията винаги са съпроводени с грешки

□ Действителната стойност  $x_N$  принципно е неизвестна

⇒ **Основна задача:**

Максимално доближаване до действителната стойност  $x_N$

$\Delta x = x_{\text{ИЗМЕРЕНО}} - x_N$  – абсолютна грешка

$$\delta = \frac{\Delta x}{x_N} \approx \frac{\Delta x}{x_{\text{ИЗМЕРЕНО}}} \quad \text{– относителна грешка}$$

$$\delta = \frac{\Delta x}{x_{\text{MAX}}} \quad \text{– приведена грешка, } x_{\text{MAX}} \text{ – крайна стойност на обхвата}$$

## 2.3. Основни видове грешки

- Точност на аналогови уреди
  - За спецификацията се използва **приведена грешка/клас на точност K**.
  - В сила са зависимостите

$$\Delta x_g = \frac{K \cdot X_{MAX}}{100} = K\% \cdot X_{MAX}$$

$$\delta x_g = \frac{\Delta x_g}{x_i} = K\% \cdot \frac{X_{MAX}}{x_i} \geq K\%$$

- Индуриални измервателни уреди: K=1; 1,5; 2,5; 5
- Лабораторни измервателни уреди: K=0,05; 0,1; 0,2; 0,5

## 2.3. Основни видове грешки

- Точност на цифрови уреди
  - За спецификацията се използва формула, която включва мултипликативна и адитивна съставка:

$$\Delta x = \pm(A\% \cdot x_{ИЗМЕРЕНО} + C)$$

- Грешката е **мултипликативна**, когато **относителната ѝ стойност е неизменна** в целия измервателен обхват.
- Грешката е **адитивна**, когато **абсолютната ѝ стойност е неизменна** в целия измервателен обхват.



## 2.3. Основни видове грешки

---

- Грешката често се дава и в следния вид:

$$\Delta x = \pm(A\% \cdot x_{\text{ИЗМЕРЕНО}} + m \text{ EMP})$$

$$\Delta x = \pm(A\% \cdot x_{\text{ИЗМЕРЕНО}} + m \text{ LSB})$$

$$\Delta x = \pm(A\% \cdot x_{\text{ИЗМЕРЕНО}} + m \text{ Digit})$$

## 2.3. Основни видове грешки

---

$$\Delta x = \pm(A\% \cdot x_{\text{ИЗМЕРЕНО}} + C)$$

- Двете съставки могат да се разглеждат като
  - грешка на коефициента на усилване и
  - грешка на отместването на нулата

**$\pm$  (gain error + offset error)**

## 2.3. Основни видове грешки

---

- Точност на цифрови уреди
- Показанието на уреда често се дава с брой значещи цифри:
  - Най-често  $n$  или  $n\frac{1}{2}$ :
- Например цифров волтметър с 4 значещи цифри:

+4,	3	2	3	V
-----	---	---	---	---

- Максимална стойност, която може да се представи:

+9,	9	9	9	V
-----	---	---	---	---

- Съответства на обхват 10 V:
- Чрез преместване позицията на десетичната запетая се получават различни обхвати ..., 1 V, 10 V, 100 V, ...

## 2.3. Основни видове грешки

---

- Например цифров волтметър с  $3\frac{1}{2}$  значещи цифри:

0	3,	2	3	V
---	----	---	---	---

- Максимална стойност, която може да се представи:

+1	9,	9	9	V
----	----	---	---	---

- Съответства на обхват 20 V:
- Чрез преместване позицията на десетичната запетая се получават обхвати ..., 2 V, 20 V, 200 V, ...

## 2.3. Основни видове грешки

- При някои уреди първата позиция може да има стойности не само 0 и 1, но и 0, 1, 2 или 0, 1, 2, 3.
- В тези случаи се получават измервателни обхвати..., 3, 30, 300,... или ..., 4, 40, 400,...
- Индикацията на такива уреди понякога се означава като  $n \frac{3}{4}$  значещи цифри .

## 2.3. Основни видове грешки

### □ Пример:

Цифров мултиметр, обхват 2V,

$$\text{Грешка} = \pm (0,03\% U_{\text{ИЗМЕРЕНО}} + 0,01\% U_{\text{ОБХВАТ}})$$

• За входен (измерван) сигнал **0,5V**

$$\begin{aligned} \text{Грешка} &= \pm (0,03\% \cdot 0,5V + 0,01\% \cdot 2,0V) \\ &= \pm (0,00015V + 0,00020V) = \pm 350 \mu V \end{aligned}$$

Измерената стойност трябва да е в **границите от 0,49965V до 0,50035V**.

• За входен сигнал 1,5V се получава

$$\text{Грешка} = \pm (0,00045V + 0,00020V) = \pm 650 \mu V$$

## 2.3. Основни видове грешки

### Задача:


- Цифров волтметър, работещ в обхват 2V (1,999 V) допуска интегрална абсолютна грешка

$$\pm (0,03\% \cdot U_{\text{ИЗМЕРЕНО}} + 0,01\% \cdot U_{\text{ОБХВАТ}})$$


- Изчислете относителната стойност на допустимата интегрална грешка за следните точки от скалата: 0,2 V, 0,5 V, 1V, 1,5 и 1,9 V.
- В обща координатна система изобразете графично зависимостите на абсолютните и на относителните стойности на грешката от стойностите на измерваната величина.

## 2.4. Измервателни преобразуватели

- Линейни преобразуватели



## 2.5. Динамични грешки



$$G(j\omega) = \frac{U_{\text{ИЗХ}}}{U_{\text{ВХ}}} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{1}{1 + j\omega T}$$

За честотата на среза  $f_c$  е валидно:

$$\omega_c T = 2\pi f_c T = 1$$

$$\text{Оттук } T = \frac{1}{2\pi f_c}$$

$$G(f) = \frac{f_c}{jf + f_c}, |G| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_c}\right)^2}}$$

## 2.5. Динамични грешки

При наличие на коефициент на усилване  $G_0$

$$G(f) = G_0 \frac{f_c}{jf + f_c}, |G| = G_0 \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_c}\right)^2}}$$

Амплитудна грешка:

$$\delta_A = \frac{|G| - |G_0|}{|G_0|}$$

Фаза:

$$\varphi(\omega) = \arctan\left(\frac{\text{Im}}{\text{Re}}\right)_{\text{Числител}} - \arctan\left(\frac{\text{Im}}{\text{Re}}\right)_{\text{Знаменател}} = -\arctan \omega T = -\arctan \frac{2\pi f}{2\pi f_c} = -\arctan \frac{f}{f_c}$$

## 2.6. Систематични грешки

- Причините за систематичните грешки са известни
- Може да се определи **големината и знака** на грешката  $\Delta X$ , а оттук и действителната стойност  $X_N$

$$X_N = X - \Delta X$$

$$\Delta X$$

■ Абсолютна грешка

$$\delta = \frac{\Delta X}{X_N} \approx \frac{\Delta X}{X}$$

■ Относителна грешка

## 2.6. Систематични грешки

### □ Нарастване на систематичните грешки

- Често дадена величина  $y$  не може да се измери директно, но е известна функция на величини  $x_i$ , които могат да се измерят с грешки  $\Delta x_i$ :

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

- Грешките  $\Delta x_i$  водят до обща грешка  $\Delta y$ , която трябва да се изчисли.
- С  $\Delta y$  се означава разликата между "неправилната" и "правилната" функционална стойност:

$$\Delta y = y - y_N,$$

$$\Delta y = f(x_1 + \Delta x_1, x_2 + \Delta x_2, \dots, x_n + \Delta x_n) - f(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

## 2.6. Систематични грешки

### □ Нарастване на систематичните грешки

#### ■ Развитие в ред на Тейлър:

$$\Delta y = \frac{\partial f}{\partial x_1} \Delta x_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \Delta x_n = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \text{ за } \Delta x_i \ll x_i$$

- В това уравнение отделните грешки  $\Delta x_i$  трябва да се заместят със **съответния знак** и да се коригира функционалната стойност  $y$ :  $y_N = y - \Delta y$ .

## Пример

- За консуматор на ел. енергия са направени измервания със следните относителни грешки:

$$\frac{\Delta U}{U} = -0,011; \quad \frac{\Delta I}{I} = 0,02; \quad \frac{\Delta R}{R} = -0,031.$$

- Да се изчисли относителната грешка на консумираната мощност.

$$P = U \cdot I = \frac{U^2}{R} = U^2 R^{-1}.$$

## Пример- решение

$$\frac{\Delta P}{P} = 2 \frac{\Delta U}{U} - 1 \frac{\Delta R}{R} = 2(-0,011) - (-0,031) = +0,009.$$

- Измерена е мощност с 0,9% по-голяма от действителната.
- Измерената стойност може да се коригира съответно.

## 2.6. Случайни грешки

- Предизвикват се от изменения, които не могат да измерят:  
(напр. измервателен уред, околна среда)
- **Стойността и знакът не могат се определят**

**Решение** – оценка на грешката чрез използване на статистически методи:

- Повтаряне на **n измервания**:  $x_1, \dots, x_i, \dots, x_n$   
Изчисляване на средна стойност:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$



## 2.6. Случайни грешки

- **Средна стойност и стандартно отклонение**

**Средна стойност на случайна величина**

$$\bar{x} = x_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \quad \text{за } N \rightarrow \infty,$$

**Където N – брой на измерванията.**

**$x_N$  се означава като действителната стойност, която има следните свойства:**

$$\sum (x_i - x_w) = 0,$$

$$\sum (x_i - x_w)^2 = \text{Minimum.}$$

## 2.6. Случайни грешки

- **Мярка за разсейването на измерените стойности около действителната стойност е дисперсията:**

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n (x_i - x_N)^2 \quad \text{за } N \rightarrow \infty.$$

- **Положителният квадратен корен на дисперсията се означава като **Стандартно отклонение  $\sigma$** .**

## 2.6. Случайни грешки

- На практика  $N < \infty$ :


$$\bar{x} = \hat{x}_w = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \quad \text{за } N \rightarrow \infty,$$

$$s^2 = \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \hat{x}_w)^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2.$$

- Положителният квадратен корен  $s$ :


$$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N-1}}$$

## 2.6. Случайни грешки



- В случай, че са извършени **достатъчен брой независими** едно от друго измервания, то измерените стойности са **разпределени нормално**.


## 2.6. Случайни грешки



□ 68,3 % се намират в областта

$$\bar{x} \pm s,$$

## 2.6. Случайни грешки



## 2.6. Случайни грешки

### □ Нарастване на случайните грешки

Отново разглеждаме величината  $y$ , която се изчислява въз основа на величините  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , които могат да се измерят:

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

- Тъй като са налице случайни грешки се извършва многократно измерване на величините  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , след което се изчисляват съответните средни стойности и стандартни отклонения.
- Стойностите за  $y$  са също случайно разпределени. Задачата е да се намери алгоритъм за изчисляване на **средната стойност** и на **стандартното отклонение** на разпределението.

## 2.6. Случайни грешки

- a) Изчисляване на **средната стойност** въз основа на средните стойности на измерваните величини:

$$\bar{y} = f(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n).$$

- b) Изчисляване на **стандартното отклонение** въз основа на стандартните отклонения на измерваните величини


$$s_y = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 s_i^2}.$$

## 2.6. Случайни грешки - обобщение

	Формула	Забележка
Стандартно отклонение $N \rightarrow \infty$	$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - x_w)^2}$	
Стандартно отклонение $N < \infty$	$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N-1}}$	
Грешка на средната стойност	$\Delta \bar{x} = \frac{s}{\sqrt{N}}$	
Закон за нарастване/ Разпространение на грешките	$\Delta y = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2}$	Геометрично събиране на частни диференциали

## Към 2.7: Структури на измервателни средства

### □ Верижна структура



$$x_{a2} = k_2 x_{e2},$$

$$x_{a1} = k_1 x_{e1},$$

$$x_{a3} = k_3 x_{e3}.$$

$$x_{a1} = x_{e2}, \quad x_{a2} = x_{e3},$$

$$x_{a3} = k_3 k_2 k_1 x_{e1}.$$

## Към 2.7: Структури на измервателни средства


- При верижната структура коефициентите на предаване се умножават.

$$K = k_1 k_2 \dots k_n.$$

$$\frac{\Delta K}{K} = \sqrt{\left(\frac{\Delta k_1}{k_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta k_2}{k_2}\right)^2 + \dots + \left(\frac{\Delta k_n}{k_n}\right)^2}$$

## Към 2.7: Структури на измервателни средства

- **Паралелна структура**
  - Поне **2** величини се измерват едновременно или последователно с една и съща чувствителност **k**.



$$x_{a2} = kx_{e2},$$

$$x_{a1} = kx_{e1},$$

$$x_a = x_{a1} - x_{a2} = k(x_{e1} - x_{e2}).$$

## Към 2.7: Структури на измервателни средства

---

### □ Приложение:

- Потискане на нулата;
- Корекция на смущаващи въздействия;
- Диференциални измервателни структури.

## Към 2.7: Структури на измервателни средства

---

### □ Пример (Корекция на смущаващи въздействия):

- $x_{e1}$ : Изменение на съпротивлението, предизвикано от температурни изменения -  $\Delta R_T$  (смущение) и поради деформация -  $\Delta R_\sigma$  (полезен сигнал).
- $x_{e2}$ : Изменение на съпротивлението, предизвикано от температурни изменения -  $\Delta R_T$ .
- $R_0$  – Базова стойност на съпротивлението.


$$x_a = x_{a1} - x_{a2} = k(R_0 + \Delta R_T + \Delta R_\sigma) - k(R_0 + \Delta R_T) = k\Delta R_\sigma.$$

## Към 2.7: Структури на измервателни средства

### □ Структури с отрицателна обратна връзка

- Обратна връзка от изхода към входа.
- Събиране или изваждане от входния сигнал.

$$x_g = k_g x_a$$



## Към 2.7: Структури на измервателни средства

### □ Отрицателна обратна връзка:

$$x_a = k_1(x_e - x_g) = k_1(x_e - k_g x_a)$$

$$x_a = \frac{k_1}{1 + k_1 k_g} x_e$$

### □ Чувствителност – зависи основно от параметрите на обратната връзка

$$E = \frac{dx_a}{dx_e} = \frac{k_1}{1 + k_1 k_g} = \frac{1}{\frac{1}{k_1} + k_g} \approx \frac{1}{k_g} \text{ за } k_1 \rightarrow \infty.$$